



ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° OI - 022



Registro N°OI - 022

INACAL

DA - Perú  
Organismo de Inspección  
Acreditado

# INDUSTRY CERTIFICATIONS S.A.C.

N° 0001224 -IC

O/S - Nro. 005627

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE OPERATIVIDAD - Nro. 007507

**SOLICITADO POR :** EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES YAULI

**REALIZADO POR :** ING. ROLY HUAMAN TORRES

ANDERSON FRANCISCO SANCHEZ CARDENAS

**FECHA :** 12/04/2025

Industry Certifications S.A.C., a solicitud de la empresa **EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES YAULI**, ha realizado la inspección de **01 Grúa de Brazo Articulado montado sobre camión comercial**, cuyas características específicas son:

### 1.- DATOS GENERALES

<b>TIPO DE EQUIPO</b>	CAMIÓN COMERCIAL
<b>MARCA</b>	HINO
<b>MODELO</b>	FM
<b>Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) SERIE O PLACA</b>	BYL-947
<b>MARCA DEL BRAZO ARTICULADO</b>	HIAB
<b>TIPO/MODELO DEL BRAZO ARTICULADO</b>	X-HIPRO 408E-8
<b>SERIE DEL BRAZO ARTICULADO</b>	4080722
<b>AÑO DE FABRICACIÓN DEL BRAZO ARTICULADO</b>	2023
<b>CAPACIDAD DEL BRAZO ARTICULADO</b>	12000 kg
<b>NORMATIVA TÉCNICA EMPLEADA</b>	ASME B30.22 Ed. 2023
<b>PROCEDIMIENTO INTERNO</b>	GO-P-006 Ver. 14
<b>FECHA DE INSPECCIÓN</b>	12/04/2025
<b>LUGAR DE INSPECCIÓN</b>	Av. Ladislao espinar s/n sector Yauli

LA INSPECCIÓN ESTA A CARGO DE UN INGENIERO O TÉCNICO ESPECIALISTA DE INDUSTRY CERTIFICATIONS S.A.C.



INTERNATIONAL  
MOBILE CRANE INSPECTOR  
CERTIFICATION  
Roly Enrique Huamán Torres  
CERT # 18-0811



GO-F-065  
Versión 13



ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° OI - 022



INACAL

DA - Perú

Organismo de Inspección  
Acreditado

Registro N°OI - 022

N° 0001225 -IC

## 2.- ALCANCE

La inspección tiene como objetivo determinar la operatividad de la maquinaria, para ello se inspecciona las partes principales según las normas:

### • ASME B 30.22-2023: ARTICULATING BOOM CRANES

- Sección 22-1.8.7 (f) Equipos Varios
- Sección 22-1.9 Manual de Operación.
- Sección 22-2.1.4 (a)(b)(c)(d)(f)(g)(j)(l)(m)(n)(o)(q) Inspección periódica.
- Sección 22-2.1.3 (a)(g)(h) Inspección frecuente.
- Sección 22-2.1.5 (a)(b) Ayudas operacionales.
- Sección 22-2.2.1 (a)(b)(c) Pruebas operacionales.
- Sección 22-2.2.2 Prueba de carga.

### • ASME B 30.10-2019: HOOKS

- Sección 10-1.10.5 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m) Inspección de gancho.

## 3.- RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

De acuerdo al informe de inspección Nro. 005933 de la grúa descrita en el ítem 1 se encuentra en condiciones favorables de funcionamiento.

- Se realizó la prueba de carga:

Carga	2790 kg. Aprox.
Radio	10 m

Prueba de carga con resultado satisfactorio, para ello el cliente proporcionó la tabla de carga de la grúa.

### 3.1.- DEMÁS ACCESORIOS INSPECCIONADOS

- Circulina.
- Limpiador de parabrisas eléctrico.
- Indicadores direccionales.
- Bocinas.
- Cabina estable.
- Espejo retrovisor.
- Botiquín.
- Extintor de incendios.

GO-F-065

Versión 13

AV. LOS VIRREYES INT. UNID. N°3 DPTO 201 - A MZ. F LT. 13

URB. RESIDENCIAL RISSO - SANTA ANITA - LIMA - PERÚ

Contactos: 97549 2607 / 98138 0209

[www.industryperu.com](http://www.industryperu.com)





ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° OI - 022



# INDUSTRY CERTIFICATIONS S.A.C.

Registro N°OI - 022

Nº 0001226 -IC

La maquinaria inspeccionada se encuentra en estado operativo y en funcionamiento, no observándose daños o siniestros externos que ameriten rechazo.

La grúa de brazo articulado se encuentra sin daños externos con mandos y sistemas motrices en buen funcionamiento.

## 4.- DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

- Informe de inspección Nro. 005933.
- Reporte fotográfico.

## 5.- CONCLUSIONES

La **GRÚA DE BRAZO ARTICULADO** marca **HIAB**, modelo **X-HIPRO 408E-8** y serie **4080722** de **12000 kg** de capacidad, **SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA** descritos en el alcance N° 2 del presente certificado.

## 6.- VALIDEZ Y CONDICIONES DE LA INSPECCIÓN

El presente certificado se emite según la normativa ASME B30.22 Ed. 2023; considerar que el presente certificado es válido siempre y cuando el equipo inspeccionado no tenga modificaciones que afecten su operatividad y solo para calificar su funcionalidad del equipo y resultados anteriormente indicados en el presente documento, no pudiéndose extender a otras unidades diferentes a la inspeccionada.

ROLY ENRIQUE HUAMÁN TORRES  
REG. C.I. 113008  
GERENTE DE OPERACIONES  
INDUSTRY CERTIFICATIONS S.A.C.



GO-F-065  
Versión 13



INTERNATIONAL  
MOBILE CRANE INSPECTOR  
CERTIFICATION  
Roly Enriquie Huamán Torres  
CERT # 18-0811

AV. LOS VIRREYES INT. UNID. N°3 DPTO 201 - A MZ. F LT. 13  
URB. RESIDENCIAL RISSO - SANTA ANITA - LIMA - PERÚ  
Contactos: 97549 2607 / 98138 0209  
[www.industryperu.com](http://www.industryperu.com)





PE	OP	11	INFORME DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CARGA DE GRÚA DE BRAZO ARTICULADO	MSW	ESP	REV 11 - 19
----	----	----	---	-----	-----	-------------

INFORME N°: 005933	O/S Nro.: 005627
--------------------	------------------

Solicitado Por:	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES YAULI
Fecha de Emisión:	14/04/2025
Lugar de Inspección:	Av. Ladislao espinar s/n sector Yauli
Fecha de Inspección:	12/04/2025
Inspeccionado Por:	ANDERSON FRANCISCO SANCHEZ CARDENAS
Norma / Especificación:	ASME B30.22 Ed. 2023 (ver Certificado: Parte 2. alcance)
Procedimiento Interno:	GO-P-006 Ver. 14

#### DATOS DEL EQUIPO/MAQUINARIA:

Equipo:	CAMIÓN COMERCIAL		
Marca:	HINO		
Modelo:	FM		
Nº de Identificación del Producto (PIN)/ Serie o Placa:	BYL-947		
Combustible:	DIESEL		
Marca del Brazo Articulado:	HIAB		
Tipo/Modelo del Brazo Articulado:	X-HIPRO 408E-8		
Serie del Brazo Articulado:	4080722		
Año de Fabricación del Brazo Articulado:	2023		
Capacidad Máxima:	12000 kg		
Nº de Ejes:	3		
Dimensiones del equipo:	Largo: 10.39 m	Ancho: 2.50 m	Alto: 3.90 m

#### INSPECCIÓN:

C : Conforme

NA: No Aplica

NC: No Conforme

(\*) Requerimiento ingreso a proyecto y/o minera

A	DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA	ESTADO	COMENTARIOS
1	Presenta manual del Fabricante (Operación y/o Mantenimiento) (Sec. 22-1.9(a))	C	Manual de operador
2	Se evidencia registros de mantenimiento en cabina u oficina. (*)	C	Ult. Matto: 18/03/25
3	Se evidencia certificados anteriores en cabina u oficina. (*)	NA	

B	CABINA DEL EQUIPO	ESTADO	COMENTARIOS
1	Controles de movimiento y frenado operativos. (Sec. 22-2.1.3 (a))	C	
2	Luces internas y externas (circulina) operativas. (Sec. 22-2.1.3 (g))	C	
3	Dispositivo de advertencia audible operativo. (Sec. 22-2.1.5 (a)(b))	C	
4	Alarma audible de retroceso operativo. (Sec. 22-2.1.5 (a)(b))	C	
5	Cuenta con ventanas, parabrisas, limpiaparabrisas y espejos retrovisores en buen estado. (*)	C	Sin rayaduras
6	Cinturón de seguridad operativo y cuenta con extintor, botiquín y kit anti derrame. (*)	C	

PE	OP	11	INFORME DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CARGA DE GRÚA DE BRAZO ARTICULADO	MSW	ESP	REV 11 - 19
----	----	----	---	-----	-----	-------------

7	Limpieza, revisión de niveles hidráulicos abastecidos y sin fugas. (Sec. 22-2.1.3 (h))	C	
8	Señales de información y/o señales de mano legibles, letreros de Electrocución (Sec. 22-1.8.7 (f)) (Sec. 22-2.1.4 (q))	C	

C	CHASIS/CARGADOR	ESTADO	COMENTARIOS
1	Sistema de Rodamiento y cuñas sin miembros desgastados, agrietados o deformados. (Sec. 22-2.1.4 (j))	C	
2	Estructura sin miembros deformados, agrietados, flojos o corroídos. (Sec. 22-2.1.4 (a)(b))	C	
3	Luces delanteras y traseras operativas. (Sec. 22-2.1.3 (g))	C	
4	Cuenta con señales de información. (*)	C	Señales legibles

D	ESTABILIZADORES	ESTADO	COMENTARIOS
1	Mecanismos de control operativos. (Sec. 22-2.1.3 (a))	C	
2	Vigas (estructura y lubricación) en buen estado. (Sec. 22-2.1.3 (a))	C	Sin fisuras.
3	Cilindros hidráulicos libres de fugas, deformación, abolladuras. (Sec. 22-2.1.4 (o))	C	
4	Mangueras, tubos, niples hidráulicos sin fugas, abrasión, deformaciones o grietas. (Sec. 22-2.1.4 (l))	C	Buen estado
5	Válvulas simultáneas sin grietas ni fugas. (Sec. 22-2.1.4 (n)(m))	C	
6	Señales de advertencia y/o cintas reflectantes legibles. (Sec. 22-2.1.4 (q))	C	
7	Cuenta con tacos. (*)	C	Tacos en buen estado

E	BRAZO ARTICULADO	ESTADO	COMENTARIOS
1	Mecanismos de control operativos. (Sec. 22-2.2.1 (a)(b)(c))	C	
2	Indicador de nivel de grúa operativo y aceite hidráulico sin presencia de fugas. (Sec. 22-2.1.3 (h) / (Sec. 22-2.1.4 (g))	C	
3	Dispositivos de seguridad operativos. (Sec. 22-2.1.4 (f))	C	
4	Tabla de carga / diagrama de alcance legibles. (Sec. 22-1.9)	C	
5	Placa de identificación legible. (Sec. 22-1.9)	C	
6	Estructura y piezas móviles libres de grietas, corrosión o deformación y tornamesa gira controladamente. (Sec. 22-2.1.4(a)(b)(d))	C	Tornamesa lubricada
7	Cilindros de elevación y extensión libres de fugas, deformación, abolladuras. (Sec. 22-2.1.4 (o))	C	
8	Mangueras/tubos/niples hidráulicos sin fugas, grietas y válvulas correctamente ajustadas. (Sec. 22-2.1.4 (l))	C	
9	Válvulas de retención sin grietas ni fugas. (Sec. 22-2.1.4 (n)(m))	C	
10	Señales de información y advertencia legibles. (Sec. 22-2.1.4 (q))	C	
11	Cable de acero (sin corrosión, doblez, alambres cortados, cocas reducción del diámetro nominal de más de 5%) y malacate en buen estado. (*)	NA	

F	GANCHO DE CARGA	ESTADO	COMENTARIOS
1	Marca de fabricante y capacidad nominal legibles (Sec. 10-1.10.5 (a)(b))	C	HIAB 16-10 / WLL 10 T



PE	OP	11	INFORME DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CARGA DE GRÚA DE BRAZO ARTICULADO	MSW	ESP	REV 11 - 19
----	----	----	---	-----	-----	-------------


2	No se evidencia picaduras excesivas, grietas o corrosión. (Sec. 10-1.10.5 (c)(d))	C	
3	Degaste que no exceda más del 10 % de la medida nominal de la base (Sec. 10-1.10.5 (e))	C	54 mm.
4	Sin evidencia de deformación y alteraciones. (Sec. 10-1.10.5 (f)(m))	C	
5	Abertura de garganta que no exceda más del 5% de la medida nominal, ni exceder más de $\frac{1}{4}$ " (Sec. 10-1.10.5 (g))	C	90 mm.
6	Pestillo operativo y con capacidad de bloqueo. (Sec. 10-1.10.5 (h)(i)(j))	C	
7	Rosca sin desgaste, daños o corrosión (Sec. 10-1.10.5 (k))	C	
8	No se evidencia soldadura. (Sec. 10-1.10.5 (1))	C	

PRUEBA DE CARGA (Sec. 22-2.2.2 (a,b))									
ESTÁTICA									
Capacidad Nominal	Radio de Carga	Carga	Tiempo de Prueba	Porcentaje de Trabajo	Distancia al suelo inicial	Distancia al suelo final			
2550 kg	10 m	2790 kg. Aprox.	10 minutos.	109.4 %	33 mm	32.4 mm			
RESULTADO									
CONFORME									
DINÁMICA									
TIEMPO DE PRUEBA				CARGA					
10 minutos				2790 kg. Aprox.					
DINÁMICA									
CONFORME									

- Resultado de la inspección: CONFORME

- Firma de inspector:

O/S Nro.005627	REPORTE FOTOGRAFICO	OP	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES YAULI
----------------	---------------------	----	--





PLACA DE FABRICANTE

SEÑALES DE MANO



ESTABILIZADORES OPERATIVOS

GUNNEBO / WLL 10 t.



PANEL DE CONTROL

DIAGRAMA DE CARGA LEGIBLE

O/S Nro.005627	REPORTE FOTOGRÁFICO	OP	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES YAULI
----------------	---------------------	----	--

	
<b>INDICADOR DE ESTABILIDAD</b>	<b>TORNAMESA LUBRICADA</b>
	
<b>EXTINTOR VIGENTE</b>	<b>SEÑALES LEGIBLES</b>
	
<b>NIVEL DE HIDROLINA</b>	<b>INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS</b>

O/S Nro.005627	REPORTE FOTOGRÁFICO	OP	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES YAULI
----------------	---------------------	----	--



**GRÚA DE BRAZO ARTICULADO MARCA HIAB, MODELO X-HIPRO 408E-8 Y SERIE 4080722 DE 12 000 KG DE CAPACIDAD, EN PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA.**



**GRÚA DE BRAZO ARTICULADO MARCA HIAB, MODELO X-HIPRO 408E-8 Y SERIE 4080722 DE 12 000 KG DE CAPACIDAD, EN PRUEBA DE CARGA DINÁMICA.**

O/S Nro.005627	REPORTE FOTOGRAFICO	OP	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES YAULI
----------------	---------------------	----	--



CAMION COMERCIAL MARCA HINO MODELO FM PLACA BYL - 947